

첨부2. 물빛정원 오시공

1. 물빛정원 조경 문제


가. 물빛 정원 문제점

1) 물빛 정원 시공 위치 및 굴곡 도면과 상이함



- 2) 설명회와 다른 볼품 없는 시공 상태
- 3) 우천시 개천 측면의 토사 유출이 심함
- 4) 개천의 경사가 급해 유속이 빠름

나. 조경 설명회 자료(아파트 입주 전 설명회)



첨부2. 물빛정원 오시공

다. 물빛정원 오시공 내용


No	관련 자료	내용	비 고
1		-위성사진과 도면 비교시 실개천 시공 위치가 도면과 불일치함 - 도면대비 실개천 굴곡도 부족함	
2		- 물빛정원 개천안쪽으로 토사 유입시함 - 경사가 급하여 물이 너무 빨리 흐름	
3		-조경설명회와 다른 전체가 자갈로 시공하여 볼품 없음 - 성의 없는 시공	

첨부2. 물빛정원 오시공

라. 물빛정원 재시공 요구사항

1) 예시 이상의 수준으로 재시공 요청

가) 침산 화성파크드림 개천



나) 타 아파트 개천



2) 유속 개선 : 다단 형태를 통하여 물의 흐름을 낮춰줄 것



3) 석가산 설치 요청