

704동 2503호 하자 미처리 (전체 화장실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
	●			●			

○ 대상구역 : 화장실 (세면대)

2

문제점 및 요청사항

세면대 상단 실리콘 미처리



704동 2503호 하자 미처리 (침실-화장실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 화장실 (욕조)

2

문제점 및 요청사항

화장실 (욕조) 실리콘 처리상태 불량 (굴곡)
→ 벽체 상,하단 모두 실리콘 마감 재처리

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실-화장실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 화장실 (출입문)

2

문제점 및 요청사항

출입문 손끼임 방지대 오류에 의한 문 안닫힘



704동 2503호 하자 미처리 (현관-화장실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
	●						

○ 대상구역 : 화장실 (욕조)

2

문제점 및 요청사항

화장실 상부장 → Door Open시 소음 발생 (영상참조)
→ 밸런스 및 소음 억제 요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (현관)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
	●						

○ 대상구역 : 현관 신발장

2

문제점 및 요청사항

1. 신발장 전신 거울 오염

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (현관)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
	●						


○ 대상구역 : 현관 앞 복도

2

문제점 및 요청사항

1. 벽지 도배상태 불량 → 내부 평탄토 조정 후 재도배

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (주방)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
						●	

○ 대상구역 : 주방 / 싱크대 샷시(창틀)

2

문제점 및 요청사항

주방 / 싱크대 샷시(창틀) 좌우,상하 실리콘 처리 부적절
→ 실리콘 재처리 요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (주방)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
						●	

○ 대상구역 : 주방 / 가스레인지 상부장


2

문제점 및 요청사항

주방 / 가스레인지 상부장 내부 마감처리 불량
→ 마감 재처리 요청



위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (거실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탐층
					●		



○ 대상구역 : 거실 / 아트월 (복도 아트월 포함)

2

문제점 및 요청사항

거실 아트월 상단 실리콘 마감 미처리
→ 실리콘 마감처리 요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (거실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
					●		

○ 대상구역 : 거실 / 알파룸 출입문

2

문제점 및 요청사항

거실 / 알파룸 출입문 찌힘 (교체 요망)

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (거실)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
					●		

○ 대상구역 : 거실 / 알파룸 출입문

2

문제점 및 요청사항

거실 / 알파룸 출입문 뒷편 벽지 마감상태 불량
→ 벽지 재도배 요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실3)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 침실3 (내실) 드레스룸 하단부

2

문제점 및 요청사항

침실3 (내실) 드레스룸 하단부

- 1. 바닥재 빈공간 존재 (전체 구역중 70%)
 - 2. 실리콘 마감부 탈락
- 바닥재 내부 충진 및 실리콘 마감처리 요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실3)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 침실3 (내실) 드레스룸 하단부

2

문제점 및 요청사항

침실3 (내실) 드레스룸 하단부 실리콘 마감처리 불량
→ 실리콘 마감처리 요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실3)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 침실3 (내실) 드레스룸 도어


2

문제점 및 요청사항

침실3 (내실) 드레스룸 도어

도어 스포터 유격 재조정 요청 → 어린이 손끼임 예정
현 5cm 유격 → 변경 후 8cm 유격

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실3)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 침실3 (내실) 드레스룸 내부 선반

2

문제점 및 요청사항

선반 밸런스 불량
→ 밸런스 수정요청

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실3)

1

대상구역/ 상세위치


구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
				●			

○ 대상구역 : 침실3 (내실) 발코니

2

문제점 및 요청사항

- 1. 벽체 갈라짐
- 2. 벽지 마감처리 불량



위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실2)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
			●				

○ 대상구역 : 침실2 내 알파룸

2

문제점 및 요청사항

1. 출입문 변색 발생

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실2)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
			●				


○ 대상구역 : 침실2 내 알파룸

2

문제점 및 요청사항

- 1. 침실2 내 알파룸 내부 마감처리 불량
- 2. 상단 창틀과 벽지 탈락

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (침실2)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탐층
			●				

○ 대상구역 : 침실2

2

문제점 및 요청사항

1. 문틀 오염



704동 2503호 하자 미처리 (탑층)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
							●

○ 대상구역 : 탑층-스프링쿨러

2

문제점 및 요청사항

탑층 S/P 헤드망 미설치
→ 안전사고 위험



704동 2503호 하자 미처리 (탑층)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
							●

○ 대상구역 : 탑층

2

문제점 및 요청사항

1. 탑층 전반적인 벽지 도배상태 불량

위치 안내



704동 2503호 하자 미처리 (탑층)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
							●

○ 대상구역 : 탑층 외부

2

문제점 및 요청사항

- 1. 바닥 마감부 갈라짐 → 갈라짐 없도록 조치
- 2. 탑층 옆 벽체와 바닥사이 마감처리 미실시 → 마감처리 요청
- 3. 공사이후 담배공초등 정리 미실시



704동 2503호 하자 미처리 (샷시)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
		●	●		●		●

○ 대상구역 : 대상구역 위 내용 참조

2

문제점 및 요청사항

1. 샷시 흔들림 전반적으로 흔들림



704동 2503호 하자 미처리 (탑층)

1

대상구역/ 상세위치

구분	현관	침실1	침실2	침실3	거실	주방	탑층
							●

○ 대상구역 : 탑층 계단

2

문제점 및 요청사항

1. 탑층 계단 모서리부 오염 및 훼손

