

# 첨부3. 주민 운동시설 오시공

## 1. 단지내 주민 운동시설 문제

### 가. 현 시공 상태 : 배수로 빨간선 표기 부위



### 나. 문제점

#### 1) 배드민턴장 및 농구장 : 바닥 구배 불량으로 인한 물고임 발생



#### 2) 경계석 및 보도블럭 : 침하 발생





## 첨부3. 주민 운동시설 오시공

### 나. 문제점

#### 3) 경계석 오시공

- 경계석이 도면과 시공 상태가 상이함
- 황토길과 블록이 만나는 부위의 곡선 경계석 미설치



#### 4) 주민 운동시설 주변 원형배수관 오시공

- 원형배수관 위치 오시공으로 인한 배수 불량
- 배수 불량에 따른 운동시설 주변 경계석 침하 발생
- 배수 불량으로 인하여 경계면(땅) 보다 높은 위치에 배수구 위치함



### 다. 타아파트 및 시설 배수관 시공 현황

- 운동시설과 경계석 안쪽에 배수로를 시공하여 운동시설의 배수를 원활하게 할 수 있도록 시공되어있음

